



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V. PERIODO: Octubre 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNO AL MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
(Av. Antonia Gtz. Cortina Esq. Santa Fe)

7.- Indicaciones de fuga


a) Cambios de coloración del suelo:
NINGUNA

b) Cambio de vegetación:
NINGUNA

8.- Comentarios adicionales:

36 POSTES DE DDV.
 SE REALIZA CRUZAMIENTO EN EL CADENAMIENTO 1+110 (Av. Antonia Gtz. Cortina Esq. Santa Fe), EN DUCTO DE 8" .
 SERVICIO DE REJILLA PLUVIAL, DEJANDO 30CM DE SEPARACION, EL TRABAJO SE RALIZA CON PICO Y PALA, EL CUAL
 NO TUVO AFECTACION DE ESTE MISMO.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/10/2012 01:01:30p.m.
Fecha de aprobación: 06/11/2012 08:47:51a.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez