



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Consumidora Parque Opción S.A. de C.V. PERIODO: 05-Mar-2014 04-Apr-2014 REV. 0
LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
VISIBLES YE EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

SE REALIZA SONDEO ANTES DE LA CASETA DE BAJA, PARA FUTURO CLIENTE EXTRUCCIONES.

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNO AL MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

SONDEO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Jan-2015
Fecha de aprobación: 03-Mar-2015
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez