



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Consumidora Parque Opción S.A. de C.V. PERIODO: 05-Oct-2014 04-Nov-2014 REV. 0  
LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
Visibles y en buen estado

b) Cruces de ferrocarril:  
Visibles y en buen estado

c) Cruces de arroyos:  
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:  
N/A

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:  
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:  
No

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 05-Mar-2015  
Fecha de aprobación: 20-Jul-2015  
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos  
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez