



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: UMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I.I PERIODO: 28-Oct-2015 27-Nov-2015 REV. 0
LLENADO POR: Alejandro Tolentino Reyes FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: BUENAS CONDICIONES

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 10-Dec-2015
Fecha de aprobación: 15-Dec-2015
Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez