



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V.	PERIODO:	15-Feb-2014 14-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
Señalizado

b) Cruces de ferrocarril:
no existen

c) Cruces de arroyos:
NO

2.- Estado de registro de válvulas:
buenas condiciones

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:
todo se encuentra en buenas condiciones

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12-Jan-2015

Fecha de aprobación: 19-Jan-2015

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca