



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V PERIODO: 15-Mar-2014 14-Apr-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: Señalizado

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: NO

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
señalizado

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
todo se encuentra en orden y señalado

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
no existen

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
No

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 12-Jan-2015  
**Fecha de aprobación:** 03-Feb-2015  
**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca