



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V. PERIODO: 15-Aug-2014 14-Sep-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: señalizado

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: NO

2.- Estado de registro de válvulas:
señalizado

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
no se encuentran alteraciones al DDV

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 12-Jan-2015
Fecha de aprobación: 19-Jan-2015
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca