



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V. PERIODO: 15-Oct-2014 14-Nov-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
Señalizado

b) Cruces de ferrocarril:
NO

c) Cruces de arroyos:
NO

2.- Estado de registro de válvulas:

en buenas condiciones

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

No se encuentran alteraciones al DDV

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Jan-2015
Fecha de aprobación: 03-Feb-2015
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca