



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V PERIODO: 15-Nov-2014 14-Dec-2014 REV. 0  
LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
Señalizado

b) Cruces de ferrocarril:  
NO

c) Cruces de arroyos:  
NO

2.- Estado de registro de válvulas:  
en buenas condiciones

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:  
todo se encuentra en orden


5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:  
no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:  
No

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Jan-2015  
Fecha de aprobación: 03-Feb-2015  
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal  
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca