



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V. PERIODO: 15-Dec-2014 14-Jan-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: Señalizado

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: NO

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Malas Condiciones (Registro operado por Pemex)

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

no se encuentran alteraciones al DDV

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

No

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 13-Jan-2015  
**Fecha de aprobación:** 19-Jan-2015  
**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca