



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V PERIODO: 15-Feb-2015 14-Mar-2015 REV. 0  
LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Señalizado

b) Cruces de ferrocarril: no existen

c) Cruces de arroyos: no existen

2.- Estado de registro de válvulas: en buenas condiciones

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

todo se encuentra señalizado y en buenas condiciones

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: No

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12-Jan-2015  
Fecha de aprobación: 03-Feb-2015  
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal  
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca