

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V PERIODO: 15-Mar-2015 14-Apr-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: señalizado

b) Cruces de ferrocarril: no existen

c) Cruces de arroyos: no existen

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
en buens condiciones

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

todo se encuentra señalizado y visible

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

ninguno

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

No

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12-Jan-2015

Fecha de aprobación: 03-Feb-2015

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca