



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V PERIODO: Mayo 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: 1

b) Cruces de ferrocarril: n/a]

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
ok

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
no existen

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
no

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
no

b) Cambio de vegetación:  
no

**8.- Comentarios adicionales:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 09/01/2014 02:01:42p.m.  
**Fecha de aprobación:** 05/02/2014 11:44:58a.m.  
**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-002</b>
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 09/01/2014 02:01:42p.m.

**Fecha de aprobación:** 05/02/2014 11:44:58a.m.

**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca