



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------------------|---------------|
| SISTEMA: | <u>Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V</u> | PERIODO: | <u>15-Aug-2015 14-Sep-2015</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Emmanuel Sandoval Lopez</u> | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u> | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
N/A

c) Cruces de arroyos:
N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:
en buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 11-Mar-2016

Fecha de aprobación: 14-Mar-2016

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca