**IGASAMEX** 

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

	Nazda Motor Manufac	turing de México, S.A. de C.V	PERIODO:	15-Feb-2015	14-May-2015	REV. 0
LLENADO POF	R: Bernard	o Ortega Vidal	FRECUENC	CIA: TRIM	ESTRAL	RO-006
				,		
TAG1:	PRV 0.01	Cliente:		INTERCONEXIÓN		
Punto de ajuste:	430 psig Placa de d		00000000			
Problemas de cont		Sello del piloto y regulador:	CORRECTO			
	EN BUENAS CONDICIONES					
Observaciones:	EZR 2x1 1er paso linea 1 (Norte)					
TAG2:		Cliente:		INTERCONEXIÓN		
	PRV 0.02			INTERCONEXION		
Punto de ajuste: Problemas de cont	430 psig Placa de o		CORRECTO			
	Buen Estado	dello dei piloto y regulador.	CONNECTO			
Observaciones:	EZR 2x1 linea 2 1er paso (Sur)					
TAG3:	PRV 0.03	Cliente:		INTERCONEXIÓN		
Punto de ajuste:	320 psig Placa de d					
Problemas de cont			CORRECTO			
	Buen Estado	. , 5				
	EZR 2x1 linea 1 2do paso					
TAG4:	PRV 0.04	Cliente:		INTERCONEXIÓN		
Punto de ajuste:	320 psig Placa de d	datos: Si				
Problemas de cont	trol: Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO			
Estado fisico:	Buen Estado					
Observaciones:	EZR 2x1 Linea 2 2do paso					
TAG5:	PRV 1.01	Cliente:		Mazda Usuario		
Punto de ajuste:	54 psig Placa de d	datos: Si				
Problemas de cont	trol: Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO			
Estado fisico:	Buen Estado					
Observaciones:	EZR 2 linea superior (PSI)					
TAG6:	PRV 1.02	Cliente:		Mazda Usuario		
Punto de ajuste: Problemas de cont	54 Psig Placa de d		CORRECTO			
		Sello del piloto y regulador:	CORRECTO			
	Buen Estado					
	EZR 2 Linea Iferior					