

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE REVISIÓN DE RECURSOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Sistema: Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de				Periodo: 15-May-2015 al 14-Ago-2015			REV. 0
Fecha: 15-Mar-2016			Ficha:	RO-AU-	-04-290-000-M3-28		RO-AU-04
SEGURIDAD OPERATIVA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONA							
Candado en válvula de venteo:				1. Nomex	DETROTEGGION		
2. Candado en	Candado en válvula de seguridad:		2	2. Casco de	seguridad		
3. Candados rojos foliados en válvulas:				3. Orejeras		$\overline{\checkmark}$	
	Plano actualizado del sistema:			4. Lentes			
5. Sistema de tierras y pararrayos:		$\overline{\checkmark}$		5. Chaleco i	reflejante		
6. Puntos de ajuste de gasoducto (presión):		$\overline{\checkmark}$		6. Guantes	•		
			-	7. Zapatos o	de seguridad	$\overline{\checkmark}$	
SEGURIDAD FÍSICA				VEHÍCU	ILO		
1. Muros y/o ma	1. Muros y/o malla ciclónica en buen estado			1. Póliza de	seguro		
2. Candado de	2. Candado de seguridad en puerta de accesos		2	2. Tarjeta de	e circulación	$\overline{\checkmark}$	
3. Extintores de PQS vigentes		\checkmark	;	3. Cables pa	asa corriente	\checkmark	
4. Extintor accesible y con señalética visible		\checkmark	4	4. Gato y he	erramientas	\checkmark	
5. Concertina perimetral en buen estado		\checkmark	į.	5. Reflejante	es	\checkmark	
6. Cono de viento operando y en buen estado		\checkmark	(6. Caja de h	nerramientas	\checkmark	
			-	7. Llanta de	refacción c/cadena		
05ÑALIZA 0IÁN			8	3. Camper e	en buen estado	\checkmark	
SEÑALIZACIÓN			(9. Torreta			
 Cuenta con rótulos de número de emergencias Cuenta con letreros de NO FUMAR 		☑		10. Sin Golp	oes / Daños		
Rombo de identificación de riesgos NFPA		☑		11. Licencia	vigente operador		
Kombo de identificación de nesgos NFPA Letrero de acceso restringido		☑		-	en Vehiculo		
Entero de acceso restringido Fintura en buen estado		☑		13. Placas: 14. Modelo:	MLC6874 2012 RAM		
		ت		14. Modelo.	2012 RAIVI		
RECURSOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS			_	OBSERVACIONES GENERALES			
Herramienta completa		$\overline{\square}$		•	ro con falla en resguar	do área de	
Explosimetro verificado y disponible				seguridad. Falta llanta de refacción.			
3. Refacciones de emergencias			ļ	Falta reponer placa delantera por perdida.		perdida.	
Directorio de emergencias en celular				Falta Botiquin.			
5. Planos actualizados		☑					
6. Manual de operación y mantenimiento							
7. Manuales de los equipos del sistema							
8. Manual de S	ST y PPA actualizado del sistema	\square	L				
Rev. No./ Resp.	0/OUL Formato nuevo Nov-11 Fecha d		cha de re	gistro:	15-Ma	ar-2016	
			a de apro	obación:	15-Mar-2016		
			Elabora	rado por: Emmanuel Sandoval		andoval Lope	2Z
			Autorizadopor:		Mateo Guapo Cerca		

Página 1 de 1