



IGASAMEX

REPORTE DE REVISIÓN DE RECURSOS
PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Sistema: Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de
Fecha: 11-Mar-2016

Periodo: 15-May-2016 al 14-Ago-2016
Ficha: RO-AU-04-290-000-M3-40

REV. 0
RO-AU-04

SEGURIDAD OPERATIVA

- 1. Candado en válvula de venteo: []
2. Candado en válvula de seguridad: [x]
3. Candados rojos foliados en válvulas: []
4. Plano actualizado del sistema: [x]
5. Sistema de tierras y pararrayos: [x]
6. Puntos de ajuste de gasoducto (presión): [x]

SEGURIDAD FÍSICA

- 1. Muros y/o malla ciclónica en buen estado [x]
2. Candado de seguridad en puerta de accesos [x]
3. Extintores de PQS vigentes [x]
4. Extintor accesible y con señalética visible [x]
5. Concertina perimetral en buen estado [x]
6. Cono de viento operando y en buen estado [x]

SEÑALIZACIÓN

- 1. Cuenta con rótulos de número de emergencias [x]
2. Cuenta con letreros de NO FUMAR [x]
3. Rombo de identificación de riesgos NFPA [x]
4. Letrero de acceso restringido [x]
5. Pintura en buen estado [x]

RECURSOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS

- 1. Herramienta completa [x]
2. Explosimetro verificado y disponible [x]
3. Refacciones de emergencias [x]
4. Directorio de emergencias en celular [x]
5. Planos actualizados [x]
6. Manual de operación y mantenimiento [x]
7. Manuales de los equipos del sistema [x]
8. Manual de SST y PPA actualizado del sistema [x]

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONA

- 1. Nomex [x]
2. Casco de seguridad [x]
3. Orejeras [x]
4. Lentes [x]
5. Chaleco reflejante [x]
6. Guantes [x]
7. Zapatos de seguridad [x]

VEHÍCULO

- 1. Póliza de seguro [x]
2. Tarjeta de circulación [x]
3. Cables pasa corriente [x]
4. Gato y herramientas [x]
5. Reflejantes [x]
6. Caja de herramientas [x]
7. Llanta de refacción c/cadena []
8. Camper en buen estado [x]
9. Torreta []
10. Sin Golpes / Daños []
11. Licencia vigente operador [x]
12. Botiquin en Vehiculo [x]
13. Placas: MLC6874
14. Modelo: 2012

OBSERVACIONES GENERALES

Explosimetro con falla en resguardo área de seguridad.
Falta llanta de refacción.
Falta reponer placa delantera por perdida..

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 11-Mar-2016
Fecha de aprobación: 11-Mar-2016
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca