



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Salamanca PERIODO: 08-Jun-2014 07-Jul-2014 REV. 0  
LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: 1

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: CORRECTOS

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 2  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: no existen

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 11-Aug-2014  
Fecha de aprobación: 19-Jan-2015  
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal  
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca