



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Natural de Salamanca | PERIODO: | 08-Jul-2014 07-Aug-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Bernardo Ortega Vidal | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
1 ok

b) Cruces de ferrocarril:
N/A

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
CORRECTOS

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 2
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no existen

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 11-Aug-2014

Fecha de aprobación: 10-Mar-2015

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca