



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Salamanca PERIODO: 08-Jun-2015 07-Jul-2015 REV. 0
LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NA

c) Cruces de arroyos: NA

2.- Estado de registro de válvulas: SEÑALIZADOS

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

NO SE ENCUENTRAN ALTERACIONES EN DDV.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 28-Jun-2015
Fecha de aprobación: 29-Jun-2015
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca