



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Salamanca PERIODO: 08-Mar-2016 07-Apr-2016 REV. 0  
LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
N/A

c) Cruces de arroyos:  
N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:  
en buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:  
no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:  
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Apr-2016  
Fecha de aprobación: 05-Apr-2016  
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez  
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca