



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural de Salamanca	PERIODO:	08-Jan-2014 07-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: n/a

b) Cruces de ferrocarril: n/a

c) Cruces de arroyos: n/a

2.- Estado de registro de válvulas:
ok

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 2
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no existen

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: no

b) Cambio de vegetación: no

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Jun-2014

Fecha de aprobación: 18-Jun-2014

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca