



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Apr-2014 05-May-2014 REV. 0
LLENADO POR: Jesús Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Cruce Km 0 + 240 en condicion original.

b) Cruces de ferrocarril: Cruce de via ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: Correctos.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: Ninguno

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

8.- Comentarios adicionales:
Se realizan patrullajes diarios en derecho de vía, toma de lecturas semanales, calidad de gas día 08 de abril 2014 , prueba de sniff, se atiende un relevo de válvula de seguridad el 27 de abril en usuario Hyundai se normaliza situación y se restablece la condición normal de operación.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-May-2014
Fecha de aprobación: 02-Jun-2014
Elaborado por: Jesús Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández