



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-May-2014 05-Jun-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
Cruce Km 0 + 240 en condicion original.

b) Cruces de ferrocarril:
Cruce de via ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
Correctos.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0


8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios en derecho de vía , carga de calidad de gas día 08 mayo 2014 , registrados en bitácora interconexión , condición normal de operación .

9.- Evidencias:



05/16/2014



05/15/2014



05/16/2014

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Jun-2014

Fecha de aprobación: 12-Jun-2014

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández