



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Jun-2014 05-Jul-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 Cruce Km 0 + 240 en condicion original.

b) Cruces de ferrocarril:  
 Cruce de via ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

c) Cruces de arroyos:  
 N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
 Correctos.

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan recorridos diarios en derecho de vía , carga de calidad de gas día 09 de junio 2014 , registrados en bitácora interconexión , condición normal de operación .

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Una excavación Km 0+ 100 por parte de CSPT .

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
 No.

b) Cambio de vegetación:  
 No.

**9.- Evidencias:**



| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 11-Jun-2014  
**Fecha de aprobación:** 12-Jun-2014  
**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala  
**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández