



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Aug-2014 05-Sep-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 Cruce Km 0 + 240 en condicion original.

b) Cruces de ferrocarril:
 Cruce de via ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

c) Cruces de arroyos:
 N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:
 N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, toma de lecturas, prueba de sniff, todo el sistema operando adecuadamente.
 Carga de calildad de gas el día 08 de agosto 2014.

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 No.

b) Cambio de vegetación:
 No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Sep-2014

Fecha de aprobación: 30-Sep-2014

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández