



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Oct-2014 05-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

Cruce Km 0 + 240 en condición original.

b) Cruces de ferrocarril:

Cruce de vía ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

c) Cruces de arroyos:

No.

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios en derecho de vía , carga de calidad de gas día 08 de octubre 2014 , registrados en bitácora interconexión , condición normal de operación .

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

11-Jan-2015

Fecha de aprobación:

23-Jan-2015

Elaborado por:

Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández