



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Jan-2015 05-Feb-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

**a) Cruces carreteros:**

Cruce Km 0 + 240 en condición normal.

**b) Cruces de ferrocarril:**

Cruce de vía ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

**c) Cruces de arroyos:**

No.

**2.- Estado de registro de válvulas:**

No aplica.

**3.- Señalización del gasoducto**

**a) Cantidad de postes faltantes:**

0

**b) Cantidad de placas faltantes:**

0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:**

0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan recorridos diarios en derecho de vía , carga de calidad de gas día 08 de enero 2014 , registrados en bitácora interconexión , condición normal de operación .

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**

**a) Cambios de coloración del suelo:**

No.

**b) Cambio de vegetación:**

No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:**

11-Jan-2015

**Fecha de aprobación:**

23-Jan-2015

**Elaborado por:**

Jésus Baldenegro Ayala

**Aprobado por:**

Jesús Arnoldo Meráz Fernández