



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. | PERIODO: | 06-Apr-2015 05-May-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jésus Baldenegro Ayala | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
Cruce Km 0 + 240 en condicion original.

b) Cruces de ferrocarril:
Cruce de via ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

c) Cruces de arroyos:
N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A.

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, toma de lecturas semanal y carga de calidad de gas el dia 08 de abril 2015, toma de lecturas semanales, prueba de sniff, se endereza poste movido en DDV , operación normal durante el periodo.

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
Normal de acuerdo a clima.

b) Cambio de vegetación:
Normal de acuerdo a clima.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 06-Jul-2015
Fecha de aprobación: 06-Jul-2015
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández