



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-May-2015 05-Jun-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 Cruce Km 0 + 240 en condición original.

b) Cruces de ferrocarril:
 Cruce de vía ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

c) Cruces de arroyos:
 N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:
 N/A.

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de vía, toma de lecturas semanal y carga de calidad de gas el día 08 de mayo 2015, toma de lecturas semanales, prueba de sniff, operación normal durante el periodo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 Normal de acuerdo a clima.

b) Cambio de vegetación:
 Normal de acuerdo a clima.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Jul-2015
 Fecha de aprobación: 06-Jul-2015
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández