



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Sep-2015 05-Oct-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

Cruce Km 0 + 240 en condición original.

b) Cruces de ferrocarril:

Cruce de vía ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

c) Cruces de arroyos:

N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios en DDV , se limpia interconexión de espinas, hierba , carga de calidad de gas el día 08 de septiembre 2015 , prueba de sniff bien, condición normal de operación durante el periodo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

29-Sep-2015

Fecha de aprobación:

05-Oct-2015

Elaborado por:

Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández