



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: Cruce Km 0 + 240 en condicion original.
- b) Cruces de ferrocarril: Cruce de via ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: Normal.

b) Cambio de vegetación: Normal.

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, toma de lecturas semanales, calidad de gas día 9 de septiembre , prueba de sniff, todo el sistema operando adecuadamente.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 18/09/2013 08:42:50p.m.
Fecha de aprobación: 30/09/2013 04:14:21p.m.
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández