



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Nov-2015 05-Dec-2015 REV. 0  
LLENADO POR: Jesús Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
Cruce Km 0 + 240 en condicion original.

b) Cruces de ferrocarril:  
Cruce de via ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

c) Cruces de arroyos:  
N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:  
N/A.

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios en DDV, carga de calidad de gas dia 08 de noviembre 2015 , condición normal de operación durante el periodo.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Dec-2015  
Fecha de aprobación: 04-Jan-2016  
Elaborado por: Jesús Baldenegro Ayala  
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández