



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Jun-2016 05-Jul-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
Cruce Km 0 + 240 en condicion original.

b) Cruces de ferrocarril:
Cruce de via ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

c) Cruces de arroyos:
N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:
0

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Recorridos diarios en Derecho de via, registrado en bitácora de interconexión, chequeo de presión , Carga de calidad de gas dia 8 de junio 2016, sincronización de relojs Equipos , prueba de sniff , condición de operación normal en periodo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Sep-2016
Fecha de aprobación: 02-Sep-2016
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández