



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	28-Nov-2013 28-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

Cruce Km 0 + 240 en condicion original.

b) Cruces de ferrocarril:

Cruce de via ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

c) Cruces de arroyos:

No aplica

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

Coloración normal de acuerdo a clima.


b) Cambio de vegetación:

Coloración normal de acuerdo a clima.

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, toma de lecturas semanales, calidad de gas día 08 de noviembre de 2013 , prueba de sniff, todo el sistema operando adecuadamente.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por: