



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
Cruce Km 0 + 240 en condición original.

b) Cruces de ferrocarril:
Cruce de vía ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
No aplica

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguna.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
Coloración normal de acuerdo a clima.

b) Cambio de vegetación:
Vegetación normal.

8.- Comentarios adicionales:
Se realizan patrullajes diarios en derecho de vía, calidad de gas el día 09 de diciembre 2013, toma de lecturas semanales, prueba de sniff, recarga de extinguidores el día 04 de diciembre 2013, instrumentación calentadores catalíticos para usuario día 13 diciembre 2013.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 02/12/2013 08:33:24p.m.

Fecha de aprobación: 30/12/2013 09:48:38p.m.

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández