



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Feb-2014 05-Mar-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros:
Cruce Km 0 + 240 en condicion original.
- b) Cruces de ferrocarril:
Cruce de via ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.
- c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:

Correctos.

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Recorridos diarios en derecho de via al sistema , carga de calidad de gas día de 10 de febrero 2014 , condición normal de operación.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Jun-2014
Fecha de aprobación: 12-Jun-2014
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández