



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.</u>	PERIODO:	<u>06-Dec-2015 05-Jun-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	RO-007

Equipo empleado: Fluke
 Fecha de calibración: 12/05/2015 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: TDM-0-20808699-R

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: Entrada EMR Interconexion Hyundai
 VCC-CSE (volts): -1.45
 VCA-CSE (volts): 21.40
 Observaciones:
 Valor normal.----



Numero: 2
 Ubicación: Intermedio Interconexion Hyundai
 VCC-CSE (volts): -1.41
 VCA-CSE (volts): 26.40
 Observaciones:
 Valor normal.----



Numero: 3
 Ubicación: Salida Interconexion Hyundai
 VCC-CSE (volts): -1.30
 VCA-CSE (volts): 18.46
 Observaciones:



Numero: 4
 Ubicación: DDV + Km 0+528
 VCC-CSE (volts): -1.37
 VCA-CSE (volts): 17.00
 Observaciones:
 Valor normal.----



Numero: 5
 Ubicación: Usuario Hyundai
 VCC-CSE (volts): -1.36
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
 Valor normal.----



CONTINUIDAD ELECTRICA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Jun-2016
 Fecha de aprobación: 03-Jun-2016
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.</u>	PERIODO:	<u>06-Dec-2015 05-Jun-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	RO-007

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición.
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición.
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma , ubicación entrada tren de regulación
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma , ubicación entrada tren de regulación
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	<u>01-Jun-2016</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	Fecha de aprobación:	<u>03-Jun-2016</u>
			Elaborado por:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>
			Aprobado por:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>