




REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Dec-2014 05-Jun-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**


Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 30/04/2014 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: TDM-0-1611542

PERFIL DE POTENCIAL


Numero: 1
 Ubicación: Entrada Interconexión Hyundai
 VCC-CSE (volts): -1.32
 VCA-CSE (volts): 0.43
 Observaciones:
 Valor normal.-----



Numero: 2
 Ubicación: Intermedio Interconexión Hyundai
 VCC-CSE (volts): -1.02
 VCA-CSE (volts): 0.48
 Observaciones:
 Valor normal.-----



Numero: 3
 Ubicación: Salida Interconexión Hyundai
 VCC-CSE (volts): -1.23
 VCA-CSE (volts): 15.44
 Observaciones:
 Valor normal.---



Numero: 4
 Ubicación: DDV + 528
 VCC-CSE (volts): -1.14
 VCA-CSE (volts): 20.10
 Observaciones:
 Valor normal.--



Numero: 5
 Ubicación: Usuario Hyundai
 VCC-CSE (volts): -1.14
 VCA-CSE (volts): 13.50
 Observaciones:
 Valor normal.-



CONTINUIDAD ELECTRICA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-May-2015
 Fecha de aprobación: 08-Jun-2015
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Dec-2014 05-Jun-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición.
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición.
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma , ubicación entrada tren de regulación
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma , ubicación entrada tren de regulación
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	28-May-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	08-Jun-2015
			Elaborado por:	Jésus Baldenegro Ayala
			Aprobado por:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández