



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Jun-2015 05-Dec-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 12/03/2014 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 31080

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: Entrada Interconexión
Hyundai
 VCC-CSE (volts): -1.49
 VCA-CSE (volts): 0.50
 Observaciones:
 Valor normal:-----



Numero: 2
 Ubicación: Intermedio Interconexión
Hyundai
 VCC-CSE (volts): -1.59
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:
 Valor normal:-----



Numero: 3
 Ubicación: Salida Interconexión
Hyundai
 VCC-CSE (volts): -1.35
 VCA-CSE (volts): 0.80
 Observaciones:
 Valor normal:-----



Numero: 4
 Ubicación: DDV + 528
 VCC-CSE (volts): -1.42
 VCA-CSE (volts): 13.00
 Observaciones:
 Valor normal:-----



Numero: 5
 Ubicación: Usuario Hyundai
 VCC-CSE (volts): -1.42
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:
 Valor normal:-----



CONTINUIDAD ELECTRICA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jan-2016
 Fecha de aprobación: 04-Jan-2016
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.</u>	PERIODO:	<u>06-Jun-2015 05-Dec-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	RO-007

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (Brida de entrada).
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (Brida de entrada).
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición.
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición.
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma , ubicación entrada tren de regulación
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma , ubicación entrada tren de regulación
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación
Interconexion Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación.
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	<u>04-Jan-2016</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	Fecha de aprobación:	<u>04-Jan-2016</u>
			Elaborado por:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>
			Aprobado por:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>