



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Jun-2013 05-Dec-2013 REV. 0
LLENADO POR: Jesús Baldenegro Ayala FRECUENCIA: SEMESTRAL RO-007

Equipo empleado: FLUKE 787 PROCESSMETER
Fecha de calibración: 16/04/2013 12:00:00a.m.
Certificado de calibración: AC-1342

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
Ubicación: Interconexión Hyundai (entrada)
VCC-CSE (volts): -1.62
VCA-CSE (volts): 0.20
Observaciones: Valor dentro de margen.
013\_1\_img.jpg

Numero: 2
Ubicación: Interconexión Hyundai (intermedio)
VCC-CSE (volts): -1.56
VCA-CSE (volts): 0.30
Observaciones: Valor dentro de margen.
013\_2\_img.jpg

Numero: 3
Ubicación: Interconexión Hyundai (salida)
VCC-CSE (volts): -1.43
VCA-CSE (volts): 0.60
Observaciones: Valor dentro de margen.
013\_3\_img.jpg

Numero: 4
Ubicación: DDV Hyundai KM 0+528
VCC-CSE (volts): -1.45
VCA-CSE (volts): 0.50
Observaciones: Valor dentro de margen.
013\_4\_img.jpg

Numero: 5
Ubicación: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.
VCC-CSE (volts): -1.46
VCA-CSE (volts): 0.80
Observaciones: Valor dentro de margen.
013\_5\_img.jpg

CONTINUIDAD ELECTRICA

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro:
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Jesús Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Jun-2013 05-Dec-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	<b>SEMESTRAL</b>	<b>RO-007</b>

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
01-HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
01-Interconexión Hyundai.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ubicación junto a valvula slam shut.
02-HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma .(entrada)
02-Interconexión Hyundai.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma , ubicación junto a valvula slam shut.
03-HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (Salida).
03-Interconexión Hyundai.	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición.
04-HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta confome a norma (salida).
04-Interconexión Hyundai.	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición
05-Interconexión Hyundai.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma , ubicación entrada tren de regulación.
06-Interconexión Hyundai.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma , ubicación entrada tren de regulación.
07-Interconexión Hyundai.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación.
08-Interconexión Hyundai.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación.

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	_____
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>	_____
			<b>Elaborado por:</b>	Jésus Baldenegro Ayala
			<b>Aprobado por:</b>	Jesús Arnoldo Meráz Fernández