



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.</u>	PERIODO:	<u>06-Jun-2013 05-Jun-2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: <u>Hyundai de Mexico S.A de C.V.</u> Modelo: <u>95-77Q1308S</u> Punto de ajuste en placa: <u>14</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>14</u> psig Observaciones: Punto de ajuste placa= 13.6 psi, Punto de		Usuario: <u>Interconexión Hyundai</u> Modelo: <u>91-34H51T82U1T</u> Punto de ajuste en placa: <u>330</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>330</u> psig Observaciones: Punto de ajuste placa= 330 psi , Punto d	
--	---	--	---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Jun-2013

Fecha de aprobación: 16-Jun-2014

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández