



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Soceni, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No se detectaron.

b) Cruces de ferrocarril: No se detectaron.

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
En buenas condiciones.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 2

b) Cantidad de placas faltantes: 3

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna por el momento.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ningun nuevo cruzamiento ni excavación.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

8.- Comentarios adicionales:
Fueron extraidos tres letreros de los postes por terceras personas y se reubicaron 2 postes de concreto en el derecho de vía.
Se encontro una toma de potencial en malas condiciones .

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 31/10/2012 03:27:27p.m.

Fecha de aprobación: 05/11/2012 11:01:25a.m.

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López