



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Feb-2013 18-Mar-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
No se detectaron.

b) Cruces de ferrocarril:
No se detectaron.

c) Cruces de arroyos:
No se detectaron.

2.- Estado de registro de válvulas:
Se encontraron en buenas condiciones

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna por el momento.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No se observaron

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

8.- Comentarios adicionales:
Se colocaron postes faltantes en el derecho de vía.
Se instalo la válvula esferica para la nueva estación de skytex.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López