IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Dec-2013	18-Jan-2014	REV. 0	
LLENADO POR:	Guillermo Hernandez Morales	FRECUENCI	A: <u>M</u>	ENSUAL	RO-002	
Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en OK			5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: NINGUNO AL MOMENTO			
b) Cruces de ferrocarril: ADECUADOS		6 Numero de cru NINGUNA	zamientos o exc	cavaciones:		
c) Cruces de arroyos: OK 2 Estado de registro de válvulas: OK			7 Indicaciones de fuga a) Cambios de coloración del suelo: NO			
 3 Señalización del gasodo a) Cantidad de postes faltar b) Cantidad de placas faltar 4 Cantidad de tomas de p 8 Comentarios adicionale TODO EN ORDEN Y SIN N 	ntes: 0 ntes: 4 otencial faltantes: s:	b) Cambio de vego	etación:			
9 Evidencias: imagen no disponible	imagen no disponibl	e	image no disponi	sib		
Rev. No./ Resp.	Descripción Fecha Formato nuevo Nov-11	Fecha de registro: Fecha de aprobación:		23-Apr-2014		
		Elaborado por:	Guillermo Hernandez Morales			
		Aprobado por:	Rolando Velazquez Ramirez			