

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.		PERIODO:	19-Sep-2014	18-Oct-2014	REV. 0	
LLENADO POR:	R: Neftalí López			FRECUENCIA: MENSUAL RO-002			
Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO			5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: NINGUNO				
b) Cruces de ferrocarr	il:			6 Numero de cr	uzamientos o exc	cavaciones:	
c) Cruces de arroyos: SIN PROBLEMAS			7 Indicaciones de fuga a) Cambios de coloración del suelo: NO				
2 Estado de registro de válvulas: CORRECTAS Y OPERABLES							
3 Señalización del g	asoducto			b) Cambio de veç	getación:		
a) Cantidad de postes	faltantes:	0		NO			
b) Cantidad de placas	faltantes:	0					
4 Cantidad de tomas	s de potencial faltantes:		0				
8 Comentarios adici	onales:						
Se realizan patrullajes	diarios en derecho de via,						
9 Evidencias:							







Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: Fecha de aprobación:

26-Aug-2015

26-Aug-2015

Elaborado por:

Neftalí López

Aprobado por:

Guillermo Hernandez Morales