





SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	Noviembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	En buen estado.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Sopotería	En buen estado.
Manómetros	Dos dañados de la caratula.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	En buenas condiciones.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013

Observaciones:  
 No se detectaron irregularidades.

**Usuario:** MEDAM

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buenas condiciones .
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Sopotería	En buen estado.
Manómetros	Se encuentra uno dañado.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado.
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013

Observaciones:  
 No se encontraron irregularidades.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 17/12/2012 11:29:30a.m.  
**Fecha de aprobación:** 30/04/2013 04:30:17p.m.  
**Elaborado por:** Edgar Fernández  
**Aprobado por:** Nefalí López



SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	Noviembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** SKYMATT

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Sopotería	En buen estado.
Manómetros	Se encuentran dos dañados.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	En buenas condiciones.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013

Observaciones:  
 No se encontraron irregularidades.

**Usuario:** SKYTEX

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Sopotería	En buen estado.
Manómetros	Se encuentran dos dañados.
Área en general	En buenas condiciones



**Extintores:**

Estado físico	En buenas condiciones.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013

Observaciones:  
 No se encontraron irregularidades.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 17/12/2012 11:29:30a.m.  
**Fecha de aprobación:** 30/04/2013 04:30:17p.m.  
**Elaborado por:** Edgar Fernández  
**Aprobado por:** Neftalí López



SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	Noviembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** TEXTILES MYM

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Sopotería	En buen estado.
Manómetros	Se encuentran tres dañados.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	En buenas condiciones.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013

**Observaciones:**

8-sep-2013 Se cambio el cartucho del medidor de textiles MYM ya que se encontraba muy dañado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 17/12/2012 11:29:30a.m.  
**Fecha de aprobación:** 30/04/2013 04:30:17p.m.  
**Elaborado por:** Edgar Fernández  
**Aprobado por:** Nefalí López