



IGASAMEX

REPORTE DE REPARACIONES

SISTEMA:	<u>Soceni, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>30/05/2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>			RO-013

Ubicación: SKYMATT

Justificación (origen de la falla):
Daño en valvula de aguja, bridas y conexiones

Procedimiento empleado:
PSCI 8.2.3

Descripción general:
Las fugas se encontraron en diferentes estaciones durante la inspeccion.

Herramientas y equipos empleados:
Detector de gas y herramientas de mano.

Nombre de la empresa contratista: N/A

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
Se repararon todas las fugas al 100%

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/05/2013 04:36:30p.m.
Fecha de aprobación: 11/06/2013 03:04:13p.m.
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Nefalí López