



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jan-2015 31-Jan-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

En buen estado, sin afectaciones.

b) Cruces de ferrocarril:

En buen estado.

c) Cruces de arroyos:

n/a

2.- Estado de registro de válvulas:

Las botas de las valvulas de seccionamiento se encuentran en buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Ninguno.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

construccion del cliente Enerkin

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

escabacion para Hot tap.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

20-Feb-2015

Fecha de aprobación:

23-Feb-2015

Elaborado por:

Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por:

Rolando Velazquez Ramirez