

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Merigas Peninsular S.A. de C.V. PERIODO: 01-Oct-2015 31-Oct-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:

En buen estado, sin afectaciones.

b) Cruces de ferrocarril:

sin afectaciones

c) Cruces de arroyos:

N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**

en buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:**

0

**8.- Comentarios adicionales:**

TODO SE ENCUENTRA CORRECTO

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:**

30-Nov-2015

**Fecha de aprobación:**

03-Dec-2015

**Elaborado por:**

Emmanuel Jacob Puch Souza

**Aprobado por:**

Rolando Velazquez Ramirez